

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ № 7, расположенного по адресу: 352235, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, станица Прочноокопская, улица Ленина, дом 137

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1 - 3	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4, 6	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.3	Пандус (наружный)	есть		7-10	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.4	Автостоянка и парковка	нет			Оборудовать автостоянку и установить знаки парковки для инвалидов	ДП-В	Оборудовать автостоянку и установить знаки парковки для инвалидов	Согласование с ГИБДД Текущий ремонт
1.5	Лестница (наружная)	есть		5, 14	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Автостоянка и парковка	ДП-В			Согласование с ГИБДД

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
- ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ - доступно условно,
- ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены после согласования с ГИБДД и выделение денежных средств в 2021-2025 году.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МДОБУ № 7, расположенного по адресу: 352235, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, станица Прочноокопская, улица Ленина, дом 137

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5,14	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.2	Пандус (наружный)	есть		7-10	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		11,12	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть		13	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.5	Тамбур	есть		11.14	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

- указывается:
- ДП-В - доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
- ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ - доступно условно,
- ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ № 7, расположенного по адресу: 352235, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, станция Прочноокопская, улица Ленина, дом 137
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		15, 16	Отсутствует зона ожидания для инвалидов	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Дверь	есть		13	Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		17	Отсутствует		Сделать пандусы, если позволит конструкция здания	Реконструкция здания
3.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют информирующие обозначения помещений.	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Реконструкция здания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на пандусы, перед поворотом коммуникационных путей)	К,О,С, Г,У	Сделать предупредительную информацию о препятствии	Реконструкция здания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь(пути) движения внутри здания в том числе пути эвакуации				Сделать предупредительную информацию о препятствии
Пандус (внутри здания)				Сделать пандус, если позволит конструкция здания

указывается:

- ДП-В - доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
- ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ - доступно условно,
- ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2025 году.

I Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений

МДОБУ № 7, расположенного по адресу: 352235, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, станица Прочноокопская, улица Ленина, дом 137

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют туалетные комнаты, приспособленные для отдельных категорий инвалидов	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Техническое решение невозможно
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Техническое решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют туалетные комнаты, приспособленные для отдельных категорий инвалидов	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Техническое решение невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	недоступно			Технические решения невозможны

указывается:

- ДП-В - доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
- ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ - доступно условно,
- ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания, если это позволяет конструкция здания, в 2021-2025 году.

I Результаты обследования:

5. Системы информации на объекте

МДОБУ № 7, расположенного по адресу: 352235, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, станица Прочноокопская, улица Ленина, дом 137

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствует	К,С, Г	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует акустическая, звуковая информация, тактильные средства	К,Г,С	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (не доступно)			Индивидуальное решение с ТСР

указывается:

- **ДП-В** - доступно полностью всем;
- **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
- **ДЧ-В** - доступно частично всем;
- **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- **ДУ** - доступно условно,
- **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2025 году.